


COURBES N° 7 - PERTES DE CHARGE DANS LES GAINES CIRCULAIRES



Air à 21° et sous 760 mm Hg, gaines en tôle galvanisée.

(DOC. CARRIER)